


KARTA KONTROLI POJAZDU – Inspect Car

MARKA	MERCEDES -BENZ
MODEL	W204
ROCZNIK	2007
NADWOZIE	SEDAN
POJEMNOŚĆ SILNIKA	2996ccm
Moc KM/Kw	170Kw
PRZEBIEG	113012
RODZAJ PALIWA	BENZYNA
SKRZYNIA BIEGÓW	AUTOMATYCZNA
NUMER VIN	WDDGF54X28R010446
UKŁAD SILNIKA/ILOŚĆ CYLINDRÓW	V6
RODZAJ NAPĘDU	NAPĘD TYŁ
DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU	2.04.2019
DATA WAŻNOŚCI UBEZPIECZENIA	--
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI	01.01.2008
KRAJ POCHODZENIA	USA
KSIĄŻKA SERWISOWA	BRAK
GWARANCJA PRODUCENTA	POJAZD PO GWARANCJI

Pomiary lakieru		
	Wartość zmierzona	
L.p	μm(min)	μm(max)
1	250	600
2	100	150
3	100	150
4	50	90
5	100	150
6	100	150
7	100	150
8	100	180
9	100	150
10	200	350
11	200	1000
12	200	1000
13	500	1000
14	200	250
15	300	1000

Pomiary szczelin		
	Wartość zmierzona	
L.p	mm(min)	mm(max)
A	3	4
B	3	4
C	3	4
D	3	4
E	3	4
F	3	4
G	3	4
H	3	4
I	3	4
J	3	4

Pomiar lakieru oraz szczelin pomiędzy elementami karoserii



Podczas weryfikacji powłoki blacharsko lakierniczej zweryfikowano naprawy blacharskie:

- pokrywa silnika
- prawy błotnik przód
- prawy słupek A,B,C
- próg prawa strona
- drzwi prawe przód
- drzwi prawe tył
- błotnik prawy tył

Szyby pojazdu

	Producent	Data produkcji
Przód	Saint Gobain Securit	2010
P. boczna przód	Pilkington	2007
L. boczna przód	Pilkington	2007
P. boczna tył	Pilkington	2007
L. boczna tył	Pilkington	2007
Tył	Pilkington	2007

Oświetlenie

Lampy przednie	Producent	Data produkcji
Lewa	AL.	<u>2007</u>
Prawa	AL.	<u>2007</u>

Typ oświetlenia	Stan	Uwagi
Mijania	Sprawne	
Przeciwmgienne	Sprawne	
Kierunkowskazy	Sprawne	Czerwone diody tył
Awaryjne	Sprawne	
Cofania	Sprawne	
Postojowe	Sprawne	
Drogowe	Sprawne	
Stop	Sprawne	

Ogumienie/obrace

	P. przód	L. przód	P. tył	L. tył
Typ	Lato	Lato	Lato	Lato
Producent	Fulda	Fulda	Fulda	Fulda
Nazwa	Sport Control	Sport Control	Sport Control	Sport Control
Data produkcji	2015	2015	2014	2014
Indeks pręđ./nośn.	91Y	91Y	91Y	91Y
Wysokość bieżnika	6	6	6	6
Rodzaj obrace/felgi	Alu	Alu	Alu	Alu

Opony w bardzo dobrym stanie. Brak śladów uszkodzeń lub nierównomiernego zużycia. Aktualnie jeszcze można eksploatować – wartość graniczna bieżnika 4mm kwalifikująca oponę do wymiany.

OCENA KOMORY SILNIKA

	UWAGI
WYCIEKI PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH	Brak wycieków
STAN PRZEWODÓW ELASTYCZNYCH	Bardzo dobry
USZKODZENIA PODZESPOŁÓW	Brak uszkodzeń
MATA WYGŁUSZAJĄCA	Bardzo dobry, brak uszkodzeń
STAN AKUMULATORA	Bardzo dobry
PRACA WENTYLATORA CHŁODNICY	Wentylator się załącza
POZIOM OLEJU	MAX
POZIOM PŁYNU CHŁODZĄCEGO/TEMP. ZAMARZANIA	MAX
POZIOM PŁYNU HAMULCOWEGO/	MAX
POZIOM PŁYNU WSPOMAGANIA	MAX
PRACA SILNIKA (TEMP. OTOCZENIA)	Prawidłowa
PRACA SILNIKA (TEMP. PRACY)	Prawidłowa
NIEPOKOJĄCE DŹWIĘKI PODCZAS PRACY SILNIKA	Brak nieprawidłowych dźwięków
URUCHAMIANIE SILNIKA(TEMP. OTOCZENIA)	Prawidłowe
URUCHAMIANIE SILNIKA (TEMP. PRACY)	Prawidłowe
STAN LAKIERU W KOMORZE SILNIKA	Bardzo dobry
ŚLADY ODKRĘCANIA ŚRUB	Ślady odkręcania pokrywy silnika
INSTALACJA LPG	Nie dotyczy
DATA WAŻNOŚCI ZBIORNIKA LPG	Nie dotyczy
INNE UWAGI	

JAZDA PRÓBNA	
	UWAGI
WYKONANIE JAZDY PRÓBNEJ	Wykonano jazdę próbną
KONTROLKI NA ZESTAWIE WSKAŹNIKÓW	Kontrolki na zestawie wskaźników gasną po uruchomieniu silnika
HAMOWANIE POJAZDU	Prawidłowe – lekka korozja na tarczach i słyszać szum podczas hamowania
PRZYSPIESZANIE POJAZDU	Prawidłowe, bez szarpnięć
PRACA SKRZYNI BIEGÓW	Prawidłowa, brak szarpnięć, brak kodów usterek
PRACA SPRZĘGŁA	Brak objawów zużycia
MANEWROWANIE – PEŁNY SKRĘT LEWO/PRAWO	Prawidłowe
JAZDA NA WPROST	Pojazd nie ściąga
JAZDA PO NIERÓWNOŚCIACH	Brak słyszalnych stuków

Uwagi dot. jazdy próbnej: Nie mam uwag do właściwości jezdnych pojazdu.

OCENA WNĘTRZA I WYPOSAŻENIA POJAZDU

	Stan	Uwagi
Kierownica	B.dobry	
Drażek zmiany biegów	Dobry	
Przełączniki szyb	B.dobry	
Manetki	B.dobry	
Pokrętła nawiewu	B.dobry	
Nakładki pedałów	Dobry	
Tempomat	Sprawny	
Klimatyzacja	Sprawna	
Nawiew	Sprawny	
Radio	Sprawne	Wysuwany wyświetlacz
Podświetlenie	Sprawne	

Autoalarm	Nie dotyczy	
Immobiliser	Sprawny	
Tapicerka	Skórzana	
El. Szyby	Sprawne	
El. Lusterka	Sprawne	
Centralny zamek	Sprawny	
Podgrzewane fotele	Sprawne	Podgrzewana fotele przód
Regulacja foteli	Sprawna	Regulacja foteli elektryczna
Podgrzewane szyby	Sprawne	Podgrzewana szyba tył + wysuwana roleta przeciwsłoneczna
Czujniki parkowania	Sprawne	
Czujnik deszczu	Nie dotyczy	
Wycieraczki szyby przedniej	Sprawne	
Wycieraczka szyby tył	Sprawne	
Spryskiwacze	Sprawne	
Wspomaganie kierownicy	Sprawne	
Sygnal dźwiękowy	Sprawny	
Zabrudzenia	Brak	
Przetarcia	Brak	
Pęknięcia	Brak	
Oświetlenie wnętrza	Sprawne	
Składana kanapa tył	NIE	
Wnętrze bagażnika	B.dobre	
Koło zapasowe	TAK	
Szyberdach	TAK	Szyberdach sprawny – uchylany oraz odsuwany

Dach składany	Nie dotyczy	
Podłokietnik	B.dobry	Podłokietnik przód + tył
Pasy bezpieczeństwa	Sprawne	
Poduszki powietrzne	Sprawne	
ISOFIX	TAK	
Hak	Nie dotyczy	

Uwagi dot. wnętrza i wyposażenia pojazdu:

Wnętrze bardzo zadbane, nie wytarte, brak przepaleń oraz innych uszkodzeń oraz zabrudzeń – adekwatne do przebiegu pojazdu

OCENA ZAWIESZENIA POJAZDU ORAZ PODWOZIA

Podczas weryfikacji zawieszenia nie stwierdzono uszkodzeń, luzów w elementach łączących, uszkodzeń połączeń metalowo gumowych oraz nie stwierdzono wycieków z silnika, skrzyni biegów, mechanizmu różnicowego.

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA DELPHI DS 150E

Przeprowadzono diagnostykę komputerową.

Zweryfikowano kody usterki zapisane w pamięci sterownika silnika:

P0276 – nieprawidłowa pozycja wlotowego wału rozrządu(lewa)

P0272 – nieprawidłowa pozycja wlotowego wału rozrządu(prawa)

Najprawdopodobniej do wymiany jest łańcuch rozrządu. Gdyby to był błąd tylko od jednego wałka to wtedy, można by było postawić na nastawnik faz rozrządu, ale w tej sytuacji nie można tak wnioskować

PODSUMOWANIE KONTROLI POJAZDU – OPINIA

Pojazd miał naprawy blacharsko-lakiernicze.

Wnętrze bardzo zadbane.

Brak wycieków z silnika, skrzyni biegów, mechanizmu różnicowego.

Właściwości jezdne bardzo dobre.

Brak uszkodzeń zawieszenia.

Kody usterek od wałków rozrządu.

Ze względu na w.w. usterkę nie polecam Panu zakupu tego pojazdu. Zbyt wysokie koszty naprawy.